

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10

4. čtvrtletí roku 2018

Datum	Událost	Fotodokumentace	Cena opravy
19.10.2018	Budova C, 2.P, kuchyňka – došlo k zahoření osvětlovacího tělesa . Řešení: 22.10.2018 bylo instalováno nové osvětlovací těleso.	ne	954,0 Kč
říjen 2018	Opadání obkladu sloupu v prostoru nakládací rampy v budově C Řešení: nesoudržný obklad byl otlučen, nahrazen omítkou	ne	0,0 Kč
07.11.2018	Havárie odpadního potrubí v přízemí budovy A - ÚP - došlo k popraskání litinového odpadního potrubí. Na několika místech byl odstraněn podhled. Došlo k identifikaci místa havárie. Potrubí bylo provizorně utěsněno a byly uzavřeny všechny kuchyňky v budově A. Řešení: dne 15.11.2018 bylo popraskané potrubí vyměněno za plastové spol. Herčík a Kříž.	ne	27 908,0 Kč
15.11.2018	Zahoření zásuvky ve 2.patře budovy C Řešení: zásuvka byla vyměněna	ne	630,- Kč
19.11.2018	Zatečení do prostor Pražské teplárenské v budově C Opatření: vysušení prostor, čeká se na celkovou rekonstrukci	ano	0,0 Kč
20.11.2018	Zahoření kondenzátoru u zářivkového tělesa v kancelářích A418 a C507 Řešení: havarijný stav odstraněn zaměstnanci údržby	ne	560,- Kč
21.11.2018	Zahoření svorkovnice v prostorech PČR, 2.P budovy B. Řešení: Havarijný stav odstraněn zaměstnanci údržby	ne	560,- Kč
listopad 2018	Havárie odpadního potrubí na pánském WC v 5.patře budovy B Řešení: závada nalezena a 6.12. opravena	ano	4 510,0 Kč
03.12.2018	Zatečení do prostor VZT v budově A Opatření: vysušení prostor, čeká se na celkovou rekonstrukci	ano	0,0 Kč
prosinec 2018	Havárie otopného systému v suterénu budovy A - ve výměňkové stanici byly kontrolním systémem soustavy zjištěny vysoké úniky teplé vody pod objekt ÚMČ. Řešení: závada otopného systému byla lokalizována a bude odstraněna v lednu 2019	ano	268 706,0 Kč