

**Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1**

**1. Uvolnění podhledů ve 4p. budovy C**

Obr. č. 1




Obr. č. 2



**2. Uvolnění okna z rámu v kanceláři C 227**

Obr. č. 3



Obr. č. 4



### **3. Zlomení a vypadnutí šroubů spojujících části okna.**

Obr. č. 5



### **4. Masivní koroze nosných sloupů podpírajících pochozí terasu ÚMČ Praha 10**

Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 8



Obr. č. 9



## **5. Korozie ocelových prvků venkovních schodišť na pochozí terasu ÚMČ**


Obr. č. 10



Obr. č. 11



Obr. č. 12



Obr. č. 13



## **6. Opadání nesoudržných částí ŽB konstrukcí terasy ÚMČ Praha 10 do vozovky**

Obr. č. 14




Obr. č. 15




## **7. Zatečení vody do suterénních prostor budovy A**

Obr. č. 16



Obr. č. 17



## **8. Uvolnění okna z rámu v kanceláři C 103**

Obr. č. 18



## **9. Zatékání zavřenými okny do interiéru budovy ÚMČ Praha 10**

Obr. č. 19

