

| Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 | | | | |
|--|---|-----------------|---|------------------------|
| 3. čtvrtletí roku 2019 | | | | |
| Datum | Událost | Fotodokumentace | | Cena provedení bez DPH |
| 03.07.2019 | Uvolnění dřevěných podhledů na chodbě ve 4. patře budovy C, jeden díl ze stropu spadl Řešení: podhledy byly zafixovány správnou firmou | ano | 1 | 0,- Kč |
| 10.07.2019 | Zahoření osvětlovacího tělesa na WC ženy v 5. patře budovy B Řešení: osvětlovací těleso bylo vyměněno | ne | | 0,- Kč |
| 11.07.2019 | Frézování ucpané odpadní kanalizace pevnými usazeninami, na WC muži v budově C, narušení křehkého plastového odpadního potrubí mezi 3. – 5.P. Došlo k zatečení do prostor pronajatých SF a do VZT. Řešení: Potrubí bylo opraveno odbornou firmou | ne | | 50 845 Kč |
| 15.07.2019 | Zjištěno ulomení a vypadnutí šroubů spojujících části okna a zajišťujících jeho stabilitu, v kanceláři C226. Řešení: Oprava okna | ano | 2 | 560,- Kč |
| 21.07.2019 | Zatečení vody do suterénních prostor budovy A Řešení: podlahy byly strojově vysušeny | ne | | 1120,- Kč |
| 23.07.2019 | Došlo k uvolnění okna z rámu v kanceláři C 227 , ke kterému došlo při jeho otvírání - směrem vně budovy. Okenní křídlo zůstalo na místě chyceno za gumové těsnění. K uvolnění okna z rámu došlo střižením spodního otočného čepu.o. Ke střižení čepu došlo důsledkem jeho koroze a degradace materiálu již nějaký čas před uvolněním okna. Řešení: pracovníci údržby okno usadili pomocí přísavek zpět do kotvicích otočných čepů, v co nejkratším možném čase byla zajištěna oprava a zafixování okna odbornou firmou | ano | 3 | 4 300,- Kč |
| 26.07.2019 | Byla zjištěna masivní koroze nosných sloupů podpírajících pochozí terasu ÚMČ Praha 10 , v ulici Uljanovská Řešení: Nosné sloupy byly sanovány a opatřeny novým nátěrem | ano | 4 | 94 200 Kč |
| 27.07.2019 | Byla zjištěna masivní koroze ocelových prvků venkovních schodišť na pochozí terasu ÚMČ Praha 10 , z ulice Uljanovská Řešení: Ocelové prvky byly sanovány a opatřeny novým nátěrem | ano | 5 | 91 338 Kč |
| 27.07.2019 | Zjištěno opadání nesoudržných částí ŽB konstrukcí terasy ÚMČ Praha 10 do vozovky v ulici Uljanovská Řešení: Čeká se na uvolnění finančních prostředků na opravu konstrukce | ano | 6 | 0 Kč |
| 31.07.2019 | Zatečení vody do suterénních prostor budovy A Řešení: podlahy byly strojově vysušeny | ano | 7 | 1140,- Kč |

| | | | | |
|------------|--|-----|---|--------------|
| 01.08.2019 | Zatečení vody do suterénních prostor budovy A | ne | | 560,- Kč |
| | Řešení: podlahy byly strojově vysušeny | | | |
| 01.08.2019 | Výpadek jističe elektrického proudu v budově B | ne | | 1 120,- Kč |
| | Řešení: oopětovné nahození jističe | | | |
| 01.08.2019 | Zahoření osvětlovacího tělesa na WC ženy v 5.patře budovy B | ne | | 0,- Kč |
| | Řešení: osvětlovací těleso bylo vyměněno | | | |
| 10.08.2019 | Výpadek el. energie v budově A | ne | | 5 640 Kč |
| | Řešení: hledání závady ve spolupráci s odbornou firmou, oprava | | | |
| 12.08.2019 | Zatečení vody do suterénních prostor budovy A | ne | | 840,- Kč |
| | Řešení: podlahy byly strojově vysušeny | | | |
| 15.08.2019 | Zahoření zásuvky v kanceláři 24 ve 3. patře budovy B | ne | | 660 Kč |
| | Řešení: Oprava okna | | | |
| 20.08.2019 | Zatečení vody do suterénních prostor budovy A | ne | | 280,- Kč |
| | Řešení: podlahy byly strojově vysušeny | | | |
| 02.09.2019 | Došlo k uvolnění okna z rámu v kanceláři C 103 . K uvolnění okna z rámu došlo střížením spodního otočného čepu. | ano | 8 | 4 300,- Kč |
| | Řešení: byla zajištěna oprava a zafixování okna odbornou firmou | | | |
| 09.09.2019 | Zatékání zavřenými okny do interiéru budovy ÚMČ Praha 10 - degradace materiálu okna i jeho okolí | ano | 9 | 6450,- Kč/ks |
| | Řešení: průběžně probíhají opravy oken, včetně těsnění | | | |