

Důvodová zpráva

V souladu s vnitřním předpisem ÚMČ – instrukcí QI 63-01-06 „Zásady hospodaření s majetkem MČ Praha 10“, je předkládána RMČ informace o fyzickém vyřazení opotřebovaného DHM.

a) **MŠ, Praha 10, Chmelová 8/2921** žádá o vyřazení herních prvků „**3 sestavy zahradních vláček**“. Dřevěné konstrukce herních prvků trpí silným zetlením, které se již projevuje na ztrátě pevnosti a soudržnosti zařízení jako celků. Dále žádá o vyřazení herního prvku „**Zahradní domek**“. Konstrukce zahradního domku je zasažena tlením, které vede k deformaci a může zapříčinit i zborcení. Zároveň jsou na domku ostré hrany s potenciálním rizikem třísek.

b) **MŠ, Praha 10, Troilova 17/474, odloučené pracoviště MŠ Útulná 2099/6**, žádá o vyřazení herního prvku „**Dětský kolotoč**“. Na kolotoči je značná hniloba dřevěných částí a koroze kovové konstrukce. Dále žádá o vyřazení herního prvku „**Průlezka**“. Tento herní prvek je také zasažen hnilobou na dřevěných částech, má špatné zábradlí a neukotvený skluz.

c) **MŠ, Praha 10, Štěchovická 4/1981, příspěvková organizace, odloučené pracoviště Rembrandtova 2/2240**, žádá o vyřazení herního prvku „**Průlezková věž**“. Věž je ve velmi špatném technickém stavu. Nosné trámy jsou uhnílé, kovové části vykazují hlubokou korozi. Veškeré další části vykazují silné poškození vlivem povětrnostních vlivů.

d) **MŠ, Praha 10, Ve Stínu 10/2103, příspěvková organizace** žádá o vyřazení herního prvku „**Lod'ka**“. Herní prvek je značně vyhnílý. Výrobce již neprovádí opravy. Dále žádá o vyřazení herního prvku „**Tunel Mrak**“, který je značně zkorodovaný a výrobce také již opravy neprovádí. Oba herní prvky jsou dle posudku v nevyhovujícím technickém stavu.

e) **MŠ, Praha 10, Zvonková 12/2901, příspěvková organizace** žádá o vyřazení herního prvku „**Skluzavka včetně dopadové plochy**“. Povrch je zasažen hnilobou nejen u kotvení herního prvku, ale i v ostatních částech sestavy. Spoje jsou rozvolněné, je zde riziko zachycení prstů. Dřevo vykazuje třísky a otřepy. Pryžová plocha je již opotřebena, má rozdílnou výškovou úroveň a je zde riziko zakopnutí a nekontrolovaného pádu.

f) **ZŠ, Praha 10, Olešská 18/2222** žádá o vyřazení herního prvku „**Čtyřlístek na pružině**“. Tento herní prvek má zlomenou pružinu, její hrot trčí ze země. Je nutné jej odstranit.

g) **ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381** žádá o vyřazení souboru herních prvků: „**Hrad se skluzavkou, sítí a žebříkem**“, „**Přelézka s řetězovou sítí a žebříkem**“, „**Houpací chodník H2**“, „**Vahadlová houpačka H1**“, „**Kůly pro přeskok a přecházení T1**“, „**Lavička jednoduchá nízká L1**“(6ks), „**Stoleček pevně zabudovaný**“(3ks) a „**Vláček s mašinkou a 4 vagonky V1**“. Výrobky jsou zhotoveny ze smrkového dřeva. Stojiny vykazují hnilobu nejen u kotvení herního prvku, ale i ve středových částech u jednotlivých stojin sestavy. Rovněž u napojení stojin k podlážce po obvodu plošinky se zejména u spojů projevuje značně pokročilé tlení. Spoje jsou v těchto částech rozvolněné, stabilita je ohrožena. Dřevo vykazuje třísky a otřepy, v několika místech je plošinka zeslabena opotřebením.

h) **MŠ, Praha 10, Nedvězská 27/2224, odloučené pracoviště Nučická 1914/42** žádá o vyřazení herního prvku „**Hrad se skluzavkou, sítí a žebříkem**“. Tento herní prvek je zasažen

hnilobou a skluzavka má opotřebovaný skluz. Dále žádá o vyřazení herního prvku „**Dětský kolotoč**“. Dle návrhu na vyřazení nelze upravit plochu okolo kolotoče.

i) **MŠ, Praha 10, Nedvězská 27/2224** žádá o vyřazení herních prvků „**Lokomotiva**“, „**Vagon se střechou**“ a „**Vagon bez střechy**“, které jsou značně zasaženy hnilobou.

Návrh na likvidaci majetku byl předložen Komisi pro schvalování likvidace nepotřebného majetku k posouzení oprávněnosti s návrhem způsobu vyřazení. Komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku návrh na vyřazení majetku odsouhlasila Zápisem č. 02/2019/OHS ze dne 14. 11. 2019 (viz příloha).

Protokoly a zápisy o posouzení stavu, předložené Komisi pro schvalování likvidace nepotřebného majetku, jsou k dispozici u předkladatele.

Zápis č. 02/2019/OHS
z jednání komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku, který nemá
technický charakter
konané dne 14.listopadu 2019

Přítomni: Jitka Vilimková, OHS - tajemnice komise
Ing. Bohumil Červíček, OEK – člen komise
Bc. Miloš Jurča, OKK – člen komise
Daniel Kunt, OŽD – člen komise
Omluveni: Bc. Karolina Götzová, OHS – předseda komise

Komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku (dále jen komise) se sešla za účelem projednání vyřazení majetku, který nemá technický charakter:

1. **Žádost OŠK č. 01/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - herních prvků - 3 sestav zahradních vláček inv. č. MC10M0015943 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěných na školním hřišti MŠ Chmelová**

(pořizovací cena : 105 999,- Kč, zůstatková cena: 1 000,- Kč, rok pořízení 2011)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - vláčky jsou silně opotřebované, zetlelé a ztratily pevnost. Jejich celková rekonstrukce je nerentabilní. V daném stavu neprošly revizí zahradního vybavení (viz Protokol o odborné technické kontrole č.3718/2018).

2. **Žádost OŠK č. 02/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - zahradního domku inv. č. MC10M0015935 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti MŠ Chmelová**

(pořizovací cena : 34 000,- Kč, zůstatková cena: 1 132,- Kč, rok pořízení 2006)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - zahradní domek, jehož konstrukce je zasažena tlením, vede k deformaci, která může zapříčinit i zborcení. Zároveň jsou na domku ostré hrany s potenciálním rizikem třísek. Uvedený domek neprošel revizí (viz Protokol o odborné technické kontrole č.3728/2018) a jeho rekonstrukce by byla nákladná.

3. **Žádost OŠK č. 03/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – dětského kolotoče inv. č. MC10M0026256 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti MŠ Útulná**

(pořizovací cena : 41 727,- Kč, zůstatková cena: 500,- Kč, rok pořízení 2006)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - dětský kolotoč, jehož dřevěné části jsou zasaženy hnilobou a značná koroze kovové konstrukce může vést ke zranění. Oprava takto poškozeného kolotoče by byla značně nerentabilní (viz odborný posudek firmy Dřevofinal s.r.o. ze dne 5.8.2019).

4. **Žádost OŠK č. 04/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - průlezky inv. č. MC10M0026257 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěné na školním hřišti MŠ Útulná**

(pořizovací cena : 45 307,90 Kč, zůstatková cena: 500,- Kč, rok pořízení 2006)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) - průlezku, její dřevěné části jsou zasaženy hnilobou, špatné zábradlí a neukotvený skluz mohou vést k úrazu uživatele. Uvedený herní prvek je nevyhovující, oprava nerentabilní (viz odborný posudek firmy Dřevofinal s.r.o. ze dne 5.8.2019).

5. **Žádost OŠK č. 05/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – průlezové věže inv. č. MC10M0027577 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěné na školním hřišti MŠ Rembrandtova**

(pořizovací cena : 49 800,- Kč, zůstatková cena: 4 980,- Kč, rok pořízení 2006)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – průlezovou věž, která je ve velmi špatném technickém stavu. Nosné trámy jsou uhnílé, kovové části jsou narušeny hlubokou korozi. V důsledku povětrnostních vlivů vykazují i další části tohoto herního prvku silné poškození. Oprava by byla neekonomická (viz posudek stavu tohoto herního prvku).

6. **Žádost OŠK č. 06/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – herního prvku Loďky inv. č. MC10M0027114 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěné na školním hřišti MŠ Ve Stínu**

(pořizovací cena : 64 141,- Kč, zůstatková cena: 10 109,36 Kč, rok pořízení 2008)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – herní prvek Loďku, který je značně vyhnílý. Výrobce již neprovádí opravy a technický stav je naprosto nevyhovující (viz vyjádření revizního technika).

7. **Žádost OŠK č. 07/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – herního prvku - Tunelu Mrak inv. č. MC10M0027115 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti MŠ Ve Stínu**

(pořizovací cena : 23 443,- Kč, zůstatková cena: 3 693,86 Kč, rok pořízení 2008)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – herní prvek Tunel Mrak, který je značně zkorodovaný. Výrobce již neprovádí opravy a technický stav je naprosto nevyhovující (viz vyjádření revizního technika).

8. **Žádost OŠK č. 08/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku skluzavky včetně dopadové plochy inv. č. MC10M0026422 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěné na školním hřišti MŠ Zvonková**

(pořizovací cena : 96 459,50 Kč, zůstatková cena: 22 527,75 Kč, rok pořízení 2006)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – herní prvek skluzavka včetně dopadové plochy. Povrch s hnilobou nejen u kotvení herního prvku, ale i v ostatních částech sestavy. Spoje jsou rozvolněné, je zde riziko zachycení prstů. Dřevo vykazuje třísky a otřepy. Pryžová plocha je již opotřebena, má rozdílnou výškovou úroveň a je zde riziko zakopnutí a nekontrolovaného pádu. Vzhledem k tomu, že technický stav nevyhovuje bezpečnému provozu a požadavkům ČSN je nutné vyřazení z provozu a odstranění z dětského hřiště. Oprava je ve své podstatě nemožná, neboť by se fakticky jednalo o náhradu převážné části sestavy a muselo by dojít k nové certifikaci (viz příložený protokol).

9. **Žádost OŠK č. 09/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – herního prvku čtyřlístek na pružině inv. č. MC10M0027665 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti ZŠ Olešská**

(pořizovací cena : 16 617,60 Kč, zůstatková cena: 3 323,57 Kč, rok pořízení 1996)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – herní prvek čtyřlístek na pružině, kde pružina je zlomená a trčí hrot ze země. Kontrolou stavu a pevnosti konstrukce bylo zjištěno, že konstrukce je nestabilní a proto je nutné odstranění (viz příložený Inspekční protokol č. 119/2019).

10. **Žádost OŠK č. 10/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – herních prvků, které ÚMČ Praha 10 bezúplatně převzal v 12/2011 pod inv. č. 045000285 nyní vedené pod inv. č. MC10M0027663 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěný na školním hřišti ZŠ U Roháčových kasáren**

(pořizovací cena : 168 490,- Kč, zůstatková cena: 108 942,40 Kč, rok pořízení 2001)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – herní prvky- podrobný rozpis viz příloha tohoto zápisu. Jsou zhotoveny ze smrkového dřeva, technický stav po provedené revizi vykazuje závažné závady. Smrkové stojiny jsou napadeny hnilobou nejen u kotvení herního prvku, ale i ve středových částech u jednotlivých stojin sestavy. Rovněž u napojení stojin k podlážce, po obvodu plošinky se zejména u spojů projevuje značně pokročilé tlení. Spoje jsou v těchto částech rozvolněné, stabilita je ohrožena. Dřevo vykazuje třísky a otřepy a v několika místech je plošinka zeslabena opotřebením. Technický stav po provedení revize vykazuje závažné závady a to jak na základě zákona č.102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobku, tak i v souladu s požadavky ČSN. Vzhledem k těmto skutečnostem technický stav nevyhovuje provozu a je nutné vyřazení těchto herních prvků a odstranění z dětského hřiště (viz příložený protokol revizního technika).

- 11. Žádost OŠK č. 11/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - hradu se skluzavkou, sítí a žebříkem inv. č. MC10M0027662 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěném na školním hřišti MŠ Nučická**

(pořizovací cena : 59 330,- Kč, zůstatková cena: 38 094,11 Kč, rok pořízení 2006)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – hrad se skluzavkou, sítí a žebříkem, opotřebovaný skluz, značná hniloba a na základě vyjádření odborného revizního technika se jedná o herní prvek, kde by jeho oprava byla neekonomická i (viz příložený protokol č. 004 ze dne 29.4.2019).

- 12. Žádost OŠK č. 12/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – dětského kolotoče inv. č. MC10M0027653 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti MŠ Nučická**

(pořizovací cena : 59 000,- Kč, zůstatková cena: 39 855,45 Kč, rok pořízení 2007)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – dětský kolotoč, plochu okolo kolotoče nelze upravit tak, aby výsledný efekt byl ekonomicky únosný. Z tohoto důvodu navrhl odborný revizní technik tento herní prvek odstranit (viz příložený protokol č. 004 ze dne 29.4.2019).

- 13. Žádost OŠK č. 13/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - lokomotivy inv. č. MC10M0027654 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěné na školním hřišti MŠ Nedvězská**

(pořizovací cena : 23 000,- Kč, zůstatková cena: 15 536,96 Kč, rok pořízení 2007)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – lokomotivu, která je z důvodu značné hniloby v současné době neuzívána. Na základě vyjádření odborného revizního technika by byla její oprava ekonomicky nákladná a navrhuje vyřadit tento herní prvek z provozu (viz příložený protokol č. 004 ze dne 29.4.2019).

14. Žádost OŠK č. 14/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - vagonu se střechou inv. č. MC10M0027655 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti MŠ Nedvězská

(pořizovací cena : 17 000,- Kč, zůstatková cena: 11 483,71 Kč, rok pořízení 2007)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – vagon se střechou, který je z důvodu značné hniloby v současné době mimo provoz. Na základě vyjádření odborného revizního technika by byla jeho oprava ekonomicky nákladná a proto navrhuje vyřazení a fyzickou likvidaci tohoto herního prvku (viz příložený protokol č. 004 ze dne 29.4.2019).

15. Žádost OŠK č. 15/2019 ze dne 6.11.2019 o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - vagonu bez střechy inv. č. MC10M0027656 (podrobný popis viz příloha tohoto zápisu), umístěného na školním hřišti MŠ Nedvězská

(pořizovací cena : 14 000,- Kč, zůstatková cena: 9 456,58 Kč, rok pořízení 2007)

Důvod vyřazení :

Jedná se o dlouhodobý hmotný majetek (DHM) – vagon bez střechy, který je z důvodu značné hniloby v současné době neuzíván. Na základě vyjádření odborného revizního technika by byla oprava ekonomicky nákladná a navrhuje vyřadit tento herní prvek z užívání (viz příložený protokol č. 004 ze dne 29.4.2019).

Navrhovaný způsob vyřazení majetku u žádostí OŠK č.1-15/2019

Fyzická likvidace

Stanovisko komise:

VYŘADIT dle návrhu

Příští jednání komise pro schvalování likvidace nepotřebného majetku bude svoláno dle potřeby.

V Praze dne 20. listopadu 2019

Schválila: Bc. Karolína Götzová, pověřena vedením OHS

Vyhotovila: Jitka Vilímková, tajemnice komise

