

Důvodová zpráva

Radě MČ Praha 10 je předkládán návrh na čerpání finančních prostředků z fondu investic v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Ředitel Školní jídelny, Praha 10, Vršovická 68/1429, příspěvkové organizace žádá o čerpání finančních prostředků z fondu investic do výše **103 tis. Kč** za účelem zajištění opravy hlavní varné technologie na provozovně ŠJ Vladivostocká, konkrétně Pánve multifunkční el. FRIMA vario cooking center. Při diagnostice byla zajištěna závada (chyba vika), u které je nutné vyměnit poškozené části za nové, viz Servisní posudek. Odhadovaná cena opravy činí 84 093,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní varnou technologii pořízenou v roce 2014, která fungovala dosud bez poruchy a kdy se po průzkumu trhu předpokládá, že zařízení bude dále funkční několik let, považujeme opravu za rentabilní. Cena nové pánve se pohybuje okolo 567 tis. Kč.

Odbor školství provedl kontrolu zůstatku fondu investic a doporučuje žádosti školní jídelny vyhovět.

Příloha č. 1



Úřad městské části Praha 10
Odbor školství Praha 10
Vyřizuje : Zdeněk Smieško, referent – ekonom
Vršovická 68, Praha 10

V Praze dne 18. 1. 2021

Věc: žádost o čerpání finančních prostředků z Investičního fondu ŠJP10 na Oprava multifunkční pánve

Dobrý den,


Žádáme Vás o souhlas s čerpáním finančních prostředků do výše 103 tis. včetně DPH za účelem zajištění opravy hlavní varné technologie na provozovně ŠJ Vladivostocká (Eden), konkrétně Pánve multifunkční el. FRIMA vario cooking center, DHM2 141048.

na základě požadavku provozovny ŠJ Vladivostocká byla provedena diagnostika závad u multifunkční pánve Frima vario cooking center, DHM2 141048, která hlásila chybu víka.

Při diagnostice byla zjištěna závada, u které je nutné vyměnit poškozené části za nové, viz Servisní posudek, který je Přílohou č. 1 žádosti.

Odhadovaná cena opravy činí 84 093,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní varnou technologii pořízenou v roce 2014, které fungovala dosud bez poruchy a kdy se po průzkumu trhu předpokládá, že zařízení bude dále funkční několik let, považujeme opravu za jako rentabilní. Cena nové pánve se pohybuje okolo 567 000,- Kč.

Děkuji za kladné vyřízení žádosti a jsem s pozdravem



Školní jídelna Praha 10, příspěvková organizace, Vršovická 1429/68, 10138 Praha 10, Tel: 267 093 540

www.sjp10.cz



E-mail : servis@pvservice.cz

602 374 410

Vyjádření ke stavu velkokuchyňského zařízení.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429,
Příspěvková organizace
Provozovna ŠJ Vladivostocká
IČ :71212311

DRUH ZAŘÍZENÍ	TYP	VÝR.ČÍSLO/NEBO Inv. číslo
Pánev multifunkční	FRIMA vcc 211	DHM2 141048

STAV ZAŘÍZENÍ: Dne 4.12.2020 byla na základě požadavku provozovny provedena diagnostika závad u pánve Frima. Stroj hlásil chybu víka.

Při diagnostice bylo zjištěno, že v důsledku spálení vinutí na elek. motoru zvedacího ramena víka došlo ke zkratu.

Zkrat na vinutí způsobil spečení relátka (nachází se na reléové elektronice), které napájí elek. motor zvedání víka. Tím, že došlo ke spečení relátka, relátko bylo přetíženo a vypálilo koncový triak na ovládací elektronice, tzn., došlo k vymazání softwaru. K závadě došlo řetězovou reakcí způsobenou vadným motorem.


Na stroji je vadná i vpichová sonda, která je nutná pro kalibraci stroje, musí být proto také vyměněna.

Poškozené části zařízení jsou neopravitelné a je nutné je vyměnit za nové: řídicí elektronika, reléová elektronika, motor zdvihu víka, vpichová sonda.

Závěr: Odhadovaná cena opravy činí 84.093,- Kč bez DPH (v ceně je zahrnut materiál, práce – demontáž a montáž zařízení, doprava). Vzhledem k ceně nové pánve (aktuální cena na trhu se pohybuje okolo 567 000,- Kč) a stáří stávajícího stroje (7 let) je **oprava rentabilní.**

4.1.2021

P.V.SERVICE spol. s



spol. s r.o.
v gastronomii
146, Praha 4
IČ: CZ25736361

IČO : 25736361
DIČ : CZ 25736361

Bankovní spojení: UniCredit Bank
č. bankovního účtu: 2112711949/2700