

Obvodní národní výbor v Praze 10,
Praha, Strašnice, Stalinova čp.1511, tel.979-56.
Hospodářský referát.

AGG-CC

zn.XI-711.2-Mal.d.1-51-Ki-10. V Praze dne 17.11.1951

Ústřední hospodářská správa statků ÚNV,
Praha V, Žatecké 8.

Věc: povolení živn.-právní.

Obvodní národní výbor v Praze 10 - hospodářský referent-
udělil Vám živnostensko-právní povolení k zřízení garáží, skladu
minerálních olejů a dílny ve statku v domě čp. 1 v Praze-Malešič-
kách podle předložených a komisí dne 17.9.1951 zkoušených plánů.

Povolení se uděluje za těchto podmínek:

- 1/Stropy jak v garážích, tak i ve skladu minerál.olejů musí být ohnivzdorné. Podlaha musí být hladká, nespalná a nepropustná.
- 2/U skladu minerálních olejů musí být zřízen ohnivzdorný práh zvýšený o 15 cm.
- 3/Příčky oddělující sklad od garáže a od skladu obručí musí být zesíleny nejméně na 30 cm.
- 4/Jak garáže, tak i sklad musí být opatřeny účinnými a trvalými ventilacemi, pokud možno v protilehlých stěnách a sice vždy u stropu a podlahy. Ventilací otvory musí být uzavřeny hustou drátěnou sítí.
- 5/Vjezdová vrata a dveře, zvláště u skladu minerálních olejů musí být ohnivzdorná, včetně zárubní a navazek se otevírající. Dveře u skladu olejů musí být opatřeny samozavíračem.
- 6/Na vjezdových vratech garáží i skladu musí být trvanlivými a snadno čitelnými nápisy vyhlášen zákaz kouření, neb vstupu s otevřeným plamenem, či jakákoliv jiná podobná manipulace. Mimo to na dveřích skladu musí být vyznačeno nebezpečí výbuchu a označeno úředně povolené množství zde ukládaných minerál.olejů.
- 7/Elektrická instalace musí být upravena podle předpisů ČSN 198 místnosti výbuchem nebezpečné. Tato instalace musí být každoročně odborným znalcem přezkoušena, zjištěné závady neprodleně odstraněny a musí být veden o tom zvláštní záznam.
- 8/Okénka nad dveřmi /vraty/ musí být u garáží opatřena sklem a drátěnou vložkou. U skladu však musí být plná stěna bez okének.
- 9/ve skladu se povoluje ukládati nejvýše 2.000 kg minerál.olejů druhé třídy
- 10/V dílně nesmí být používáno minerál. olejů k omývání součástí strojů.
- 11/Podlaha půdy nad garážemi a skladem musí být upravena ohnivzdorným způsobem.
- 12/Sklad minerál. olejů a garáže nesmí být topěny lokálními topeništi, neb tělesy, které žhaví.
- 13/V garáži musí být osazen blíže vchodu 1 hasicí přístroj a ve skladu minerálních olejů 2 hasicí přístroje s mrazuvzdornou oleje hasicí náplní.
- 14/Při ukládání minerálních olejů musí být šetřeno min. nař. z 23.I.1901 číslo 12 ř.z.
- 15/Motorové vozidla smí se spouštět v garáži jen při otevřených vratech.
- 16/Dílnu na opravy dostatečně vytapějte za chladného počasí běžným nezavádným způsobem.
- 17/Pohybující se součásti strojní, pokud by mohly ohrozit pracující, účelně zakryjte.


Kdyby nastaly pro sousedstvo závodu závady, nepřipustné se stanoviska živn. policie, jest živn. úřadu vyhrazeno vydání podle jeho uvážení potřebná nařízení, aby tyto závady byly pokud možno uvedeny na nejmenší míru a majitel závodu, jakož i jeho právní nást. jsou povinni tato nařízení splniti.

Tento výměr je v právní moci.

Pro správné vyhotovení:

Hospodářský referent:

Josef Stěhno, v.r.



Technický referát ÚNV, odb.2

na vědomí.