

Akce: Výměna oken objektu Na Hroudě 1280/1, Praha 10 - Vršovice

Věc: Vyjádření generálního projektanta – autorského dozoru stavby

Po provedení celkové demontáže pásových oken bylo zjištěno, že kvalita cihelného zdiva v místě kotvení ocelových rámců neodpovídá předpokladu, místy se zdivo drojí. Dále v nadpraží nejvyššího podlaží byl odhalen jiný tvar průvlaku, než v archivní dokumentaci objektu. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před provedením bouracích prací.

Za autorský dozor navrhujeme provedení kapes v místě ocelových rámců až na pevné zdivo, použití delších chemických kotev. V ostěních oken očištění až na pevný podklad, dohození a vyrovnání ostění, zpenetrování povrchu před provedením parozábrany v připojovací spáře oken.

Zabezpečení objektu osazením čidel do jednotlivých pater a připojení techniky na PCO je nezbytné, původní předpoklad bylo provedení celého bloku domů v jedné etapě a využití strážní služby.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám během provádění je nezbytné plachtování lešení a využití topidel při poklesu teplot pod výrobcí doporučenou teplotu zpracování a zrání jednotlivých použitých stavebních hmot. Topidla budou využita pouze při očekávaném poklesu teplot, tzn. např. pouze v noci.



ANTA spol. s r.o.
Hanzlíkova 527/13
PRAHA 8

V Praze dne 21.11.2019

ing. arch Karel Scheib

Anta spol. s r.o.