

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10				
4. čtvrtletí roku 2020				
Datum	Událost	Fotodokumentace		Cena provedení bez DPH
01.10.2020	ucpané kanalizační potrubí WC muži v budově A 2.np Řešení: úklid a vysátí vody správním firmou + čištění kanalizace odbornou firmou	ne		3 230 Kč
05.10.2020	při odvodušňování topného tělesa v kanceláři A318 praskl z důvodu stáří a vadě materiálu odvodušňovací ventil Řešení: zatěsnění otvoru a proveden úklid v rámci běžného úklidu - řešeno správním firmou	ano	1 2	0 Kč
10.10.2020 11.10.2020 13.10.2020 14.10.2020	v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10 Řešení: odsátí vody správním firmou	ano	3, 4 5, 6 7, 8 9, 10	2 240 Kč
30.10.2020	v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově C, ÚMČ Praha 10, tento prostor slouží ke skladování majetku určeného k likvidaci Řešení: z důvodu minimálního využití prostoru, ponecháno bez řešení	ano	11 12	0 Kč
02.11.2020	zatékání do chodby v suterénu budovy B Řešení: uklizeno správním firmou (v rámci úklidu)	ano	13 14	0 Kč
02.11.2020	při stěhování MO vypadnutí vratových dveří, v důsledku uhnílych pantů (prostor V26) Řešení: zafixování vratových dveří - řešeno odbornou firmou	ano	15 16	6 500 Kč
04.11.2020	v důsledku stáří a únavy materiálu prasklé kanalizační potrubí v přízemí budovy A Řešení: výměna části kanalizace - odborná firma a proveden úklid - správním firmou	ano	17 18 19 20	14 346 Kč
18.11.2020	zahoření zářivkového tělesa ve 2.np budovy B Řešení: oprava osvětlovacího tělesa + čištění krytu - řešeno správním firmou	ne		540 Kč
20.11.2020	ucpané kanalizační potrubí WC muži v budově A 4.np Řešení: úklid a odsátí vody správním firmou + čištění kanalizace odbornou firmou	ne		9 770 Kč
18.12.2020	v důsledku zkratu na objednávkovém monitoru v 5.np budovy B došlo k vyhoření pojistkového jištění v kuchyni 5.np, budova B Řešení: výměna jističů - řešeno odbornou firmou	ano	21 22	850 Kč