


**Fotodokumentace k některým bodům z přílohy č. 1**


**1. v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10**

Obr. č. 1



**2. v důsledku zatékání do suterénních prostor, opadání omítky v suterénu budovy A**

Obr. č. 2



Obr. č. 3



**3. v důsledku deště zatopení suterénních prostor v budově A, ÚMČ Praha 10**

Obr. č. 4



Obr. č. 5



#### **4. v důsledku uvolněného dešťového svodu zatečení do prostor SF Centra**

Obr. č. 6



Obr. č. 7



Obr. č. 8



#### **5. zahoření kondenzátoru v zářivkovém tělese C324**

Obr. č. 9



Obr. č. 10



## **6. ucpaný odpadní odpad v 1np budovy C - zatečení do prostor SF Austis a Centra**

Obr. č. 11



Obr. č. 12



Obr. č. 13



Obr. č. 14



